

用水設備改善追蹤調查表【桃園市楊梅區富岡國民小學(380077400Y)】

建置(編輯)時間: 2015/4/24 13:48:00

器材	類型	原始調查數量			改善措施	前一次 改善數量	本次 改善數量	累計 改善數量	尚未改善 設備數量	改善 完成率	備註
		一般型	省水型	合計							
	小便器	—	—	30	1 整組更新	0	0	0	—	—	視為省水型，無需改善。
					2 更換小便器沖水器(感應/手動)	0	0	0			
					3 調整出水時間或止水時間	0	0	0			
					4 由三角凡而調整至適當水量*	0	0	0			
馬桶	高水箱馬桶	7	0	7	1 整組馬桶更新為省水型	0	0	0	—	—	有一般型設備，需進行改善。
					2 更換兩段式套件	0	0	0			
					3 調整浮球高度至適當水量	0	0	0			
					4 放置磚塊或玻璃瓶*	0	0	6			
	低水箱馬桶	7	0	7	1 整組馬桶更新為省水型	0	0	0	—	—	有一般型設備，需進行改善。
					2 更換兩段式套件	0	0	0			
					3 調整浮球高度至適當水量	0	0	0			
					4 放置磚塊或玻璃瓶*	0	0	0			
	快沖式馬桶 (沖水凡而)	0	45	45	1 整組馬桶更新為省水型	0	0	0	—	—	無一般型設備，無需改善。
					2 更新沖水凡而	0	0	0			
					3 加裝兩段式套件	0	0	0			
					4 調整沖水凡而沖水時間至適當水量*	0	0	0			
水龍頭	一般水龍頭	41	20	61	1 整組更新為省水型	0	0	0	—	—	有一般型設備，需進行改善。
					2 加裝起波器	0	0	0			
					3 加裝節水墊片	5	0	40			
					4 由三角凡而調整至適當水量*	0	0	0			
	自閉式水龍頭	—	—	0	1 整組更新	0	0	0	—	—	視為省水型，無需改善。
					2 加裝起波器	0	0	0			
					3 加裝節水墊片	0	0	0			
					4 由三角凡而調整至適當水量*	0	0	0			
	感應式水龍頭	—	—	0	1 整組更新	0	0	0	—	—	視為省水型，無需改善。
					2 加裝起波器	0	0	0			
					3 加裝節水墊片	0	0	0			
					4 由三角凡而調整至適當水量*	0	0	0			

*馬桶水箱放置磚塊或玻璃瓶容易卡住水箱內的裝置(落水口)，而使水流不停反而浪費水，因此不建議使用此改善方法。